




a Condor company

Vebe Floorcoverings bv
Inslag 12, 8281 JV
P.O. Box 11, 8280 AA
Genemuiden, The Netherlands
Tel. (+31) 038 - 38 53 200
Fax. (+31) 038 - 38 56 187
Internet: www.vebe.net

Technische gegevens, Technical details, Technische Daten, Caractéristiques techniques / Características técnicas

Zebra PVC

Fabricagemethode	Manufacturing process	Herstellungsverfahren	Méthode de fabrication	Método de fabricación	ISO 2424	Tufted
Poolbeeld	Surface Aspect	Oberflächenstruktur	Aspect	Aspecto		5/32" C
Poolmateriaal	Pile yarn composition	Polmaterial	Composition du Velours	Composición felpa		100% PP
Rugafwerking	Backing	Rückenbeschichtung	Dossier	Segundo soporte	ISO 2424	PVC
Poolgewicht	Pile weight	Polgewicht	Poids du velours	Peso felpa		600 g/m ² ± 7.5%
Totaal gewicht	Total weight	Gesamtgewicht	Poids total	Peso total	ISO 8543	2900 g/m ² ± 7.5%
Poolhoogte	Pile height	Polhöhe	Hauteur du poil	Altura felpa		5.5 mm ± 0.5
Totaal hoogte	Total height	Gesamthöhe	Hauteur totale	Altura total	ISO 1766	8.0 mm ± 7.5%
Breedte(n)	Roll width	Breite	Largeur	Ancho	ISO 3018	100, 200 cm 60*80, 80*120



De fabrikant behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. De producteigenschappen kunnen enigszins variëren als gevolg van grondstof- en productie- variaties.
The producer reserves the right to alter technical specifications. Due to variations in raw materials and production circumstances, the product may vary from batch to batch.
Der Hersteller behält das Recht Änderungen an Produkten durch zu führen. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und in den Produktionsprozess können Produkte von Partie zu Partie von einander abweichen.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Les caractéristiques du produit peuvent varier légèrement en fonction des variations dans les matières premières comme dans le processus de production.
El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto. Las características del producto pueden variar ligeramente como consecuencia de variaciones tanto en las materias primas como en el proceso de producción.

Mod. Nr. :01 Dd : 05.09.2013